

Bosch Infogram

www.bosch.cz
www.bosch.sk



BOSCH
Stvořeno pro život

ESI[tronic] EBR – demorežim

Vážení obchodní partneři,

Vzhledem k tomu, že o vyzkoušení nového informačního segmentu „EBR – Známé chyby online“ má zájem stále více uživatelů ESI[tronic], nabízíme nyní následující řešení. V seznamu níže najdete 8 vybraných vozidel, u kterých je možné bezplatně vyzkoušet, jak segment EBR funguje v plném rozsahu. A to rovnou bez jakéhokoli licencování. Podmínkou je pouze platná licence SD/SIS, připojení k internetu a nainstalovaná verze ESI[tronic] 2017/1 nebo vyšší.

Tato možnost se týká následujících vozidel podle RB- klíče:

- ▶ Opel Insignia => OPE1127
- ▶ Nissan Qashqai => NIS2185
- ▶ Fiat 500 => FIA2191
- ▶ VW Passat => VWW4025
- ▶ Renault Laguna => REN3506
- ▶ Opel Insignia => OPE1135
- ▶ BMW 325i => BMW954
- ▶ Honda Civic Hatchback [FK/FN] => HON964

BOSCH OPE 1127 / OPEL / Insignia 1.6 Sports Tourer / 35 / 1.6 / 85.0 kW / 02/2009 - / A 16 XER DEMO

Informace o vo... Diagnostika Vyhledáv. závad Údržba

Identifikace vozidla

Označení Identifikace VIN Posledních 30 vozidel **Klíč RB** Klíč KBA (D) Č. homologace (CH)

Výběr vozidla podle klíče BOSCH.

Značka zkráceně: **OPE** Číslo: 1127 Rok výr.:

Najít 1 / 1

Klíč RB	Typ	Interní model	litr	kW	Rok výroby	Ozn. motoru
OPE1127	Insignia 1.6 Sports Tourer	35	1.6	85.0	02/2009 -	A 16 XER



Bosch Infogram

www.bosch.cz
www.bosch.sk



BOSCH
Stvořeno pro život

BOSCH OPE 1127 / OPEL / Insignia 1.6 Sports Tourer / 35 / 1.6 / 85.0 kW / 02/2009 - / A 16 XER DEMO

Informace o vo... Diagnostika **Vyhledáv. závad** Údržba

SIS/CAS **Známé chyby online** Všeobecné informace

Zobrazovaný text filtrovat

- Rachot z oblasti komponenty <Hlava válců>. / Komponenta <Řízení motoru, kontrolka závad> svítí. **2**
Kódy závad: P0011, P0014
- Hlášení <Příliš nízký tlak oleje, vypněte motor> se zobrazí v komponentě <Sdružený přístroj, displej>. **1**
- Kolisání volnoběžných otáček. **1**
- Komponent <Motor startéru> se točí, ale komponent <Motor> nenaskočí. **1**
- Komponenta <Motor> vykazuje vynechávání spalování. / Komponenta <Řízení motoru, kontrolka závad> svítí. **1**
Kódy závad: P0300
- Komponenta <Řízení motoru, kontrolka závad> svítí. / Komponenta <Větrák chladiče> trvale běží. **1**
Kódy závad: P0597
- Rachot z oblasti komponent <Přední tlumiče>. **1**

V ostatních případech je možné se podívat, které závady jsou v rámci EBR pro dané vozidlo řešeny. Po vstupu do EBR se zobrazí pouze hlavička – stručný popis závady a na pravé straně symbol zámku, oznamující, že do detailního popisu se již není možné podívat bez zakoupené EBR licence.

BOSCH SKO 426 / SKODA / Octavia 1.8 TSI / 1Z3 / 1.8 / 118.0 kW / 11/2008 - 06/2013 / CDAA DEMO

Informace o vo... Diagnostika **Vyhledáv. závad** Údržba

SIS/CAS **Známé chyby online** Všeobecné informace

Zobrazovaný text filtrovat

- Po zablokování systému <Centrální zamykání> se tento opět samovolně odblokuje. / Systém <Centrální zamykání> se během jízdy samovolně zablokuje a/nebo odblokuje a komponenty systému <Vnitřní osvětlení> se rozsvítí. **9**
Kódy závad: 0556, 0618
- Komponenta <Airbag - kontrolka> svítí. **3**
Kódy závad: 01221, 01222, 04C5, 04C6
- Komponenta <Airbag - kontrolka> svítí. **3**
Kódy závad: 04C1, 04C2, 1217, 1218

S přátelským pozdravem
Váš diagnostický tým Bosch