

Rychlá cesta při hledání závad

EBR – opravy založené na zkušenostech



BOSCH
Stvořeno pro život

NOVÁ FUNKCE PRO UŽIVATELE ESI[TRONIC] 2.0: EBR – „ZNÁMÉ CHYBY ONLINE“

Najděte správné řešení během několika sekund – a to i v případech náročného vyhledávání závad.

ESI[tronic] 2.0

BOSCH VWV 4025 / VW (VOLKSWAGEN) / Passat 2.0 TDI CC / 357 / 2.0 / 103.0 kW / 11/2010 - 05/2012 / CFFB

DEMO

Informace o vo... Diagnostika Vyhledáv. závad Údržba Schémata zapo... Vybavení

Komponenta <Řízení motoru, kontrolka závad> svítí. / Komponenta <Kontrolka žhavení> svítí.

SIS/CAS Znamé chyby online Informace o značce Všeobecné informace

Komponenta <Řízení motoru, kontrolka závad> svítí. / Komponenta <Kontrolka žhavení> svítí.

Závady:

- Komponenta <Řízení motoru, kontrolka závad> svítí.
- Komponenta <Kontrolka žhavení> svítí.

Rámcové podmínky:

- Možné záznamy v paměti závad v komponentě <Motor, řídicí jednotka>:
 - P018100 / Snímač teploty paliva / Nevěřitelný signál
 - P018200 / Snímač teploty paliva / Zkrat na kostru
 - P018300 / Snímač teploty paliva / Přerušení/zkrat na plus
 - P009100 / Uzavírací ventil paliva / Zkrat na kostru
- Tyto komponenty jsou technicky v pořádku:
 - Teplota paliva, snímač
 - Odměřovací jednotka dávkování paliva

Možné příčiny:

- Komponenta W1.70 Motor-kabelový svazek je v důsledku vibrací komponenty <Motor> v oblasti komponenty B3.8 Teplota paliva, snímač a komponenty Y28.1 Odměřovací jednotka dávkování paliva poškozená.
- Poškození komponenty <Motor-kabelový svazek> není popř. možné rozpoznat zvenku.

Opatření:

Zkontrolujte komponent <Motor-kabelový svazek> a v případě potřeby ho opravte anebo vyměňte.

Stránka 1/1

ER000052

B3.8 Y28.1 W1.70

VAŠE VÝHODY JEDNÍM POHLEDEM:

- ▶ S EBR můžete najít řešení závad rychleji než kdy předtím
- ▶ Ušetříte čas a peníze při opravách
- ▶ 500 000 skutečných příkladů z praxe a databanka roste každým dnem
- ▶ Řešení EBR jsou vytvářena nebo posuzována zkušenými inženýry Bosch
- ▶ Díky funkci zpětné vazby, můžete ohodnotit řešení EBR
- ▶ Rychlé a spolehlivé opravy jsou základem pro vynikající výsledky autoservisu a vysokou spokojenost zákazníků

Rychlá cesta při hledání závad

EBR – opravy založené na zkušenostech



BOSCH

Stvořeno pro život

UNIKÁTNÍ NA TRHU

EBR vyhledávač

Společnost Bosch vyvinula inovativní algoritmus, který umožňuje pomocí tzv. EBR vyhledávače identifikovat důležité problémy s vozidly z mnoha zdrojů, např. z internetu. Tyto informace jsou následně ověřovány zkušenými inženýry Bosch a použity pro vytvoření dalších postupů oprav.

PROMYŠLENÉ DO DETAILU

Funkce zpětné vazby

Funkce zpětné vazby na konci každého opravárenského návodu umožňuje vám i ostatním uživatelům ESI[tronic] ohodnotit a zobrazit hodnocení zvoleného návodu. To ukazuje, jak populární toto řešení je, a tím usnadňuje vyhledávání – kladně hodnocená řešení se tak posouvají na nejvyšší místa nabídky.



PŘESVĚDČTE SE SAMI O VÝHODÁCH EBR (1 987 P12 605)

- ▶ Využívejte EBR a rozšiřte nyní své předplatné ESI[tronic] 2.0*
- ▶ Chcete si předplatit informace typu EBR? Obráťte se na svého velkoobchodního partnera

* Informační segment EBR je možné provozovat pouze ve spojitosti se segmentem TSB.

Pokud zákazník segment TSB nevládní, je při objednání EBR nezbytné, aby si modul TSB přiojednal.

Všechny sady (Servis, Mechanik, Elektrik, Profisada) již TSB obsahují.

